

# Spiskåpa / Dragkåpa

Vid byte av spiskåpa/dragkåpa (*båda benämningarna förekommer*) vid renovering av kök är det viktigt att tänka på att vi har mekanisk frånluftsventilation i fastigheten.

**Det är förbjudet** att montera en köksfläkt med motor som driver ut matoset i ventilationskanalen då detta påverkar hela ventilationssystemet negativt. Dels innebär det att matos trycks in i grannarnas lägenheter och dels kan den förstöra fastighetens takfläkt samt påverka det ventilationstekniska brandskyddet.

Det finns även en typ av köksfläkt med kolfilter som kan användas. I dessa filtreras luften genom ett kolfilter innan det blåses ut i köket igen. Observera att denna typ av fläkt INTE får anslutas till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.

Vid montage av kolfilterfläkt måste det tidigare ventilationsutsuget som passerat genom spis/dragkåpan i stället förses med ett godkänt strypdon (se bild längst ner) i plåt för att behålla rätt flöde i ventilationen. Donet ska vara injusteringsbart och monterat så att det går att ta bort för att utföra sotning vart tredje år och vid OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) vart 6:e år.

Vidare är det också viktigt man kontinuerligt diskar filter (fettavskiljare) oavsett typ av spiskåpa/dragkåpa eller fläkt som är monterad. Dels för att förhindra brand vid matlagning men också att matos och doft dras in i ventilationen

Nedanstående länk visar exempel på utbud av lämpliga spis/dragkåpor. Naturligtvis finns även andra godkända märken på marknaden.

<https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/central-ventilation-hoods.html>



Bilden ovan visar ett exempel på ett justerbart och godkänt frånluftsdon i plåt som kan användas i stället för spis/dragkåpan vid montage av kolfilterfläkt.